

Pákový mazací lis - ruční maznice, "dekalamitka"

500 ml - QUATROS QS18001

Návod k obsluze



Pákový mazací lis lze naplnit dvěma způsoby:

1. Ručně pomocí stěrky

Ručně se lis plní z přední části po odšroubování hlavice s pákou a po zajištění táhla podávacího pístu v aretační poloze (aretace probíhá automaticky při vytažení táhla směrem ven). Při plnění je třeba dbát na čistotu maziva a zamezit vzniku vzduchových mezer v mazivu. Po naplnění nádrže se zašroubuje hlavice s pákou zpět tak, aby nebyla dotažena na doraz, poté se uvolní aretace ze zářezu víka a silou pružiny, případně ještě zvýšenou o sílu ruky působící na táhlo, se vytěsni vzduch z nádrže vůlí mezi závity hlavice nebo stlačením odvzdušňovacího ventilu. Poté se hlavice dotáhne na doraz, táhlo pístu se uvolní a zatlačí dovnitř nádrže. Tím je mazací lis připraven k použití.

2. Vložením upravené mazací patrony

Před vložením mazací patrony zajistit táhlo do aretační polohy a odšroubovat hlavici s pákou. Z patrony sejmout zadní víko a zasunout ji otevřenou částí do nádrže. Pak čistým a přesným řezem odstranit přední část patrony. Na naplněnou nádrž našroubovat zpět hlavici s pákou a

provést odvzdušnění lisu dle postupu popsaneho v bodě 1. Pokud nebude stačit síla pružiny pro natlačení manžety pístu do patrony (např. při deformaci stěny patrony), je třeba si pomoci tlakem ruky na táhlo. Tím je mazací lis připraven k použití.

Pozor! Před použitím mazací patrony se vždy ujistěte, že rozměry patrony korespondují s otvorem nádrže.

Použití

1. Po naplnění lisu mazivem přišroubujeme flexibilní nebo pevné prodloužení do hlavice se zpětným ventilem.
2. Na prodloužení našroubujeme mazací koncovku.
3. Pro mazání koncovku nasadíme na mazací hlavici a stiskem páky plníme mazivem