


Svářečka plastů pro opravu a sváření prasklých plastů, regulace výkonu – ASTA BB2305B

Uživatelský manuál

Obsah:

- 1. Popis přístroje a specifikace**
- 2. Bezpečnostní upozornění**
- 3. Jak přístroj používat**

1. Popis přístroje a specifikace



Specifikace

- **Název zařízení:** Svářečka plastů
- **Model:** BB2305B
- **Zdroj napájení:** AC 230 V, 50 Hz, 12,6 W
- **Rozměry:** 170 x 120 x 90 mm
- **Hmotnost:** 1350 g

Upozornění:

Na součásti opravované tímto přístrojem se nevztahuje žádná záruka výrobce.

2. Bezpečnostní upozornění

- Po zajištění svářecí sponky do rukojeti a spuštění systému, se sponka zahřeje na 100–200 °C. Při nesprávné manipulaci může dojít k popálení, oslepnutí, či požáru.
- Při práci používejte tepelně odolné rukavice.
- Před instalací sponky se ujistěte, že je špička rukojeti studená.
- Nedotýkejte se sponky, když je zajištěna v rukojeti.
- Při používání zařízení upozorněte své okolí, že je svářecí špička velmi horká.
- Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama.


- Nenamáčejte přístroj ve vodě.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Po ukončení prací se před odchodem ujistěte, že je svářečka vypnutá a studená.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů.
- Opravované předměty mají vysokou teplotu - zabraňte kontaktu s opravovanými předměty, abyste zabránili popáleninám.

Dodržujte prosím následující poznámky, abyste předešli nehodám nebo poruchám.

- Tento produkt je určen k opravě plastů. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Se spuštěným tlačítkem proveďte svařovací úkon do 3 minut.
- Nikdy nerozebírejte.
- Nepoužívejte ve vlhkých prostorách.
- Nenamáčejte přístroj ve vodě.
- Při odpojení zástrčky držte přímo zástrčku (netahejte pouze za kabel).

Jak přístroj používat

1. Zapojte přístroj do zásuvky
2. Otočným knoflíkem nastavte požadovanou teplotu dle druhu plastu:
L – Tenký plast (nárazníky apod.)
M – Plast do 5 mm tloušťky
H – Tvrdý nebo silný plast
4. Zapněte hlavní vypínač
5. Zvolte vhodnou svářecí sponku a umístěte ji na špičku rukojeti
6. Opravovaný díl sestavte do původního tvaru před poškozením
7. Stiskněte přepínací tlačítko a podržte jej po dobu cca 10 vteřin, aby se svářecí sponka dostatečně rozešla a poté sponku s citem natlačte do opravovaného materiálu



VAROVÁNÍ

Při příliš silném tlačení sponky do materiálu může dojít k jeho penetraci. Proto na sponku tlačte s citem

8. Jakmile je sponka v polovině opravovaného materiálu, uvolněte tlačítko a počkejte několik vteřin, dokud součást neztuhne. Poté ze sponky rukojet vysuňte

9. Při opravách velkých součástí opakujte postup kroků 6-8 v rozestupu 1-3 cm

10. Odlomte nožičky sponky pomocí kleští

UPOZORNĚNÍ

Při odlamování nožiček noste bezpečnostní brýle!

11. Přebytečné části sponky začistěte bruskou. Poté lze opravovanou část zatříst tmelem a dále upravovat dle potřeby.

